

以下に点検橋梁の判定区分を示す。

表-1

区分	状態
I	健全
II	予防保全段階
III	早期措置段階
IV	緊急措置段階

平成30年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
1	浜館跨線橋	ハマダテコセンキョウ	浪打戸山線	1972	220	22	青森市	H30	Ⅱ	コンクリート部材にひび割れ等が見られる。
2	東大橋	ヒガンシオオハン	花園幸畑線	1972	215	11	青森市	H30	Ⅱ	コンクリート部材にひび割れ等が見られる。
3	あすなる橋	アスナロハン	柳川一丁目1号線	1991	373	5.8	青森市	H30	Ⅱ	鋼部材に腐食が見られる。
4	山本橋	ヤマモトハン	鶴ヶ坂1号線	1977	20.3	7.3	青森市	H30	Ⅲ	鋼部材に腐食が見られる。
5	鷲尾橋	ワシオハン	野内39号線	2013	41.5	6.2	青森市	H30	I	
6	八幡橋	ハチマンハン	沖島田線	2016	39.5	16.8	青森市	H30	I	
7	野木橋	ノキハン	野木酸ヶ湯線	2000	18.8	16.8	青森市	H30	I	
8	牛館2-1号橋	ウシタテニイチョウキョウ	牛館2号線	2005	17.8	7.2	青森市	H30	I	
9	新船岡橋	シンフナオカハン	森林軌道廃線通り線	2009	26.7	10.8	青森市	H30	Ⅱ	コンクリート部材にひび割れが見られる。
10	吉野1号橋	ヨシノイチゴウハン	吉野6号線	1977	4.0	8.0	青森市	H30	Ⅱ	床版に漏水を伴った剥離が見られる。
11	吉野2号橋	ヨシニコウハン	吉野7号線	1977	4.0	8.0	青森市	H30	Ⅱ	床版に剥離が見られる。
12	吉野3号橋	ヨシノサンゴウハン	吉野8号線	1977	4.0	8.0	青森市	H30	Ⅱ	床版に剥離が見られる。
13	吉野4号橋	ヨシノヨンゴウハン	吉野8号線	1977	4.0	8.0	青森市	H30	Ⅱ	床版に剥離が見られる。
14	吉野5号橋	ヨシノゴウハン	吉野9号線	1977	4.0	8.0	青森市	H30	Ⅱ	床版に剥離が見られる。
15	吉野6号橋	ヨシノロクゴウハン	吉野16号線	1977	2.0	14.0	青森市	H30	Ⅱ	防護柵に変状が見られる。
16	吉野7号橋	ヨシノナナゴウハン	吉野16号線	1977	2.0	6.0	青森市	H30	I	
17	樽沢橋	ヅルザワハン	樽沢線	1971	3.0	5.3	青森市	H30	Ⅱ	主桁に遊離石灰を伴うひび割れが見られる。

## 平成30年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
18	新里吉野1号橋	ニイサトヨシノイチゴウハン	新里吉野1号線	1971	2.0	8.0	青森市	H30	I	
19	新里吉野2号橋	ニイサトヨシノニコウハン	新里吉野2号線	1977	5.0	5.1	青森市	H30	Ⅱ	主桁に遊離石灰を伴うひび割れが見受けられる。
20	新里永井橋	ニイサトナガイハン	新里永井2号線	1971	2.0	9.0	青森市	H30	I	
21	新里1号橋	ニイサトイチゴウハン	新里9号線	1979	4.0	4.5	青森市	H30	Ⅱ	主桁に遊離石灰を伴うひび割れが見られる。
22	新里2号橋	ニイサトニコウハン	新里9号線	1971	2.0	10.5	青森市	H30	I	
23	新里3号橋	ニイサトサンゴウハン	新里10号線	1983	4.0	4.5	青森市	H30	Ⅱ	下部工にひびわれが見られる。
24	新里4号橋	ニイサトヨンゴウハン	新里10号線	1983	3.0	4.5	青森市	H30	I	
25	郷山前新堰1号橋	ゴサンマエシンゼキイチゴウハン	郷山前新堰線	1983	4.0	4.5	青森市	H30	Ⅱ	地覆に欠損が見られる。。
26	郷山前新堰2号橋	ゴサンマエシンゼキイチゴウハン	郷山前新堰線	1977	4.0	2.8	青森市	H30	Ⅱ	下部工にひびわれが見られる。
27	稲田1号橋	イナダイチゴウハン	稲田1号線	1977	3.0	4.5	青森市	H30	Ⅱ	主桁に遊離石灰を伴うひび割れが見られる。
28	稲田2号橋	イナダニコウハン	稲田6号線	1977	3.0	4.5	青森市	H30	Ⅱ	主桁に鉄筋の露出が見られる。
29	稲田3号橋	イナダサンゴウハン	稲田6号線	1977	4.0	4.5	青森市	H30	Ⅱ	主桁に鉄筋の露出が見られる。
30	稲田4号橋	イナダヨンゴウハン	稲田8号線	1977	3.0	4.5	青森市	H30	Ⅱ	下部工にジャンカが見られる。
31	稲田5号橋	イナダゴウハン	稲田9号線	1977	2.5	4.5	青森市	H30	Ⅱ	主桁にひび割れ鉄筋の露出が見られる。
32	稲田6号橋	イナダロクゴウハン	稲田9号線	1977	3.0	4.5	青森市	H30	Ⅱ	地覆に欠損が見られる。
33	稲田7号橋	イナダナナゴウハン	稲田11号線	1977	3.0	4.5	青森市	H30	Ⅱ	地覆に欠損が見られる。
34	鐘つき橋	カネツキハン	梵珠枝線	1983	6.0	5.0	青森市	H30	Ⅱ	橋面の土砂体積。
35	福田小沢橋	フクダコザワハン	福田小沢線	1978	3.0	4.9	青森市	H30	Ⅱ	床版に剥離が見られる。
36	福田藤巻橋	フクダフジマキハン	福田藤巻線	1978	3.0	4.4	青森市	H30	I	
37	福田大沢橋	フクダオオザワハン	福田大沢線	1978	3.0	4.0	青森市	H30	Ⅱ	床版に鉄筋の露出が見られる。

## 平成30年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
38	加五橋	カゴハシ	加五線	1964	4.0	7.2	青森市	H30	Ⅱ	下部工にひびわれが見られる。
39	村元野下橋	ムラモトノタハシ	村元野下線	1964	4.0	5.5	青森市	H30	Ⅱ	床版にひび割れが見られる。
40	山元橋	ヤマモトハシ	野尻15号線	1978	11.0	3.9	青森市	H30	Ⅱ	鋼部材に腐食が見られる。
41	中崎橋	ナカサキハシ	中崎線	1978	11.0	4.8	青森市	H30	Ⅱ	主桁にひび割れ鉄筋の露出が見られる。
42	加茂橋	カモハシ	加茂2号線	1978	11.0	4.8	青森市	H30	Ⅱ	主桁に鉄筋の露出が見られる。
43	長ヶ沢1号橋	チョウガサワイチゴウハシ	長ヶ沢線	1978	11.0	3.8	青森市	H30	Ⅱ	鋼部材に腐食が見られる。
44	長ヶ沢2号橋	チョウガサワニゴウハシ	長ヶ沢線	1978	11.0	3.8	青森市	H30	Ⅱ	鋼部材に腐食が見られる。
45	加茂神社橋	カモジンジャハシ	加茂線	1978	11.0	3.8	青森市	H30	Ⅱ	鋼部材に腐食が見られる。
46	白山橋	ハクサンハシ	白山線	1978	12.0	7.2	青森市	H30	Ⅱ	主桁に欠損が見られる。
47	板橋橋	イタバシハシ	板橋線	1963	10.0	5.6	青森市	H30	Ⅱ	主桁に遊離石灰が見られる。
48	井ノ上橋	イノウエハシ	井ノ上線	1963	10.0	5.3	青森市	H30	Ⅱ	主桁に遊離石灰が見られる。
49	松原大溝池橋	マツハラオオミヅイケハシ	松原大溝池線	1982	3.0	3.7	青森市	H30	Ⅱ	床版に鉄筋の露出が見られる。
50	福田橋	フクダハシ	福田11号線	1980	11.0	7.0	青森市	H30	Ⅱ	主桁に遊離石灰が見られる。
51	中新座橋	ナカシヅハシ	福田14号線	1991	11.0	7.2	青森市	H30	Ⅱ	主桁にひび割れ遊離石灰が見られる。
52	浪打戸山2号橋	ナミウチヤマニゴウキョウ	浪打戸山線	—	4.0	55.0	青森市	H30	Ⅱ	床版に剥離、ひび割れが見られる。

あすなろ橋(支承部の腐食)



写真-1

山本橋(床版の損傷)



写真-2

新船岡橋(橋台のひび割れ)



写真-3