

以下に点検橋梁の判定区分を示す。

表-1

区分	状態
I	健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

## 令和2年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
1	うとう橋	ウトウバン	うとう橋通り線	1966	66	14.1	青森市	R2	Ⅱ	下部工にひびわれが見受けられる
2	田橋	タバン	篠田沖館線	1969	26	9.9	青森市	R2	Ⅱ	はく離・鉄筋露出が見受けられる
3	戸山橋	トヤマバン	浪打戸山線	1992	19	15.1	青森市	R2	I	
4	螢沢橋	ホタルザワバン	浪打戸山線	1981	14	25.8	青森市	R2	Ⅱ	下部工にひびわれが見受けられる
5	桐ノ沢橋	キノザワバン	花園幸畑線	1997	77	12.8	青森市	R2	Ⅱ	支承の腐食
6	滝川橋	タキカワバン	千刈四丁目13号線	1978	16	7	青森市	R2	I	
7	富永橋1号橋	トミナガバンイチゴウキョウ	千刈四丁目27号線	1975	16	7.2	青森市	R2	I	
8	甲田橋	コウダバン	松原二丁目6号線	2006	64	11.8	青森市	R2	I	
9	南桜川橋	ミナミサクラガワバン	桜川九丁目1号線	1980	52	9	青森市	R2	I	
10	山城橋	ヤマシロバン	後潟20号線	1973	22	4	青森市	R2	Ⅱ	下部工にひびわれが見受けられる
11	山城2号橋	ヤマシロニコウキョウ	六枚橋7号線	1983	30	4.3	青森市	R2	Ⅱ	鋼部材の腐食
12	焼家戸橋	ヤケゲトバン	小橋12号線	1973	18	4.7	青森市	R2	Ⅱ	床版にひび割れが見受けられる
13	沢田橋	サワダバン	久栗坂造道線	1990	21	12.1	青森市	R2	Ⅱ	主桁にひび割れおよび錆汁が見られる
14	沢田橋側道橋	サワダバンソクドウキョウ	久栗坂造道線	1990	21	3.3	青森市	R2	I	
15	沢田橋2号側道橋	サワダバンニコウソクドウキョウ	久栗坂造道線	2008	26	3.3	青森市	R2	I	
16	中道橋	ナカミチバン	油川12号線	2001	20	7.2	青森市	R2	I	
17	松岡跨道橋	マツオカコドウキョウ	新城中学校通り線	1981	46	7.7	青森市	R2	I	

## 令和2年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
18	戸門1-1号橋	トドイノイテウキョウ	戸門1号線	1983	46	5.2	青森市	R2	I	
19	縄文橋	ジョウモンバン	三内安田1号線	2000	29	9	青森市	R2	I	
20	岩渡跨道橋	イワタコウキョウ	滝内孫内線	1981	65	7.7	青森市	R2	II	地覆の損傷
21	安田大橋	ヤスタオオハン	三内丸山32号線	1978	65	7.7	青森市	R2	II	床版にひび割れが見受けられる
22	西滝橋	ニシタキバン	西滝15号線	1971	24	4.8	青森市	R2	II	鋼部材の腐食
23	近野跨道橋	チカノコウキョウ	安田20号線	1972	44	5	青森市	R2	II	下部工にひびわれが見受けられる
24	大柳辺橋	オオヤナヘバン	向野沢大柳辺線	1971	51	3.8	青森市	R2	II	支承部ナットのゆるみ
25	かえて橋	カエテバン	下湯ダム線	1983	24	5.2	青森市	R2	I	
26	朝日山高田橋	アサヒヤマタカバン	高田朝日山線	2000	36	8.9	青森市	R2	II	主桁にひび割れが見られる
27	ハツ役牛館橋	ヤツクウシヤダバン	ハツ役牛館線	1973	57	7.4	青森市	R2	II	主桁にひび割れが見られる
28	まきば橋	マキバン	野木酸ヶ湯線	1985	15	7.2	青森市	R2	I	
29	下荒川橋	シモアラカワバン	荒川2号線	1974	51	3.2	青森市	R2	II	鋼部材の腐食
30	問屋橋	トシヤバン	卸売団地1号線	1984	48	25.8	青森市	R2	II	床版に遊離石灰が見受けられる
31	山崎橋	ヤマザキバン	合子沢3号線	1971	15	4.3	青森市	R2	I	
32	下筒井橋	シモツツイバン	下筒井橋通り線	1967	47	2.4	青森市	R2	II	下部工にひびわれが見受けられる
33	上筒井橋	カミツツイバン	筒井1号線	1971	46	3.8	青森市	R2	III	支承の欠損
34	赤坂橋	アカサカバン	戸山環状線	1981	16	25.8	青森市	R2	II	下部工にひびわれが見受けられる
35	松桜橋	ショウオウバン	松森桜川線	2002	56	19.3	青森市	R2	I	
36	八甲橋	ハッコウバン	松森福田1号線	1966	59	9.2	青森市	R2	I	
37	晴雄橋	ハレオバン	松森福田9号線	1972	52	4.8	青森市	R2	I	

## 令和2年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
38	馬屋尻橋	マヤシリハシ	諏訪沢野内線	1960	88	6.7	青森市	R2	Ⅲ	はく離・鉄筋露出が見られる
39	原別2-3号橋	ハラベツニサンゴウキョウ	原別2号線	1998	17	5.2	青森市	R2	I	
40	小川目橋	コカワメハシ	滝沢1号線	1950	18	4	青森市	R2	Ⅲ	支承の劣化

うとう橋(床板の剥離・鉄筋露出)



写真-1

田橋(床板の剥離・鉄筋露出)



写真-4

下荒川橋(鋼部材(主桁)の腐食)



写真-2

上筒井橋(支承の欠損)



写真-5

焼家戸橋(床板のひびわれ)



写真-3

朝日山高田橋(主桁のひびわれ)



写真-6