

## ごみ収集車のホッパー（荷台）内の出火について

### 1 発生日時

令和5年6月15日（木）  
午前9時10分頃

### 2 発生場所

青森市野沢稲荷沢67-1付近  
向野沢町会 収集場所No.1

### 3 発生状況

9時10分 不燃ごみをごみ収集車に投入し、  
回転板で押し込んだところ発火。  
作業員による初期消火活動により、  
ほぼ鎮火。

9時45分 消防が現地へ到着。念のため放水し、鎮火宣言。

10時50分 消防・警察による現場検証。

11時30分 現場検証終了。

※当該地区のごみ収集運搬作業は、安全が確認されたため、同車両で継続。

### 4 被害状況

ぼや程度であったため、けが人、ごみ収集車の損傷なし。


### 5 出火の原因

収集していたごみの中にあつたライターが原因となって、  
周辺の可燃性の物に引火したと推定。

### 6 再発防止策

令和5年6月15日付けで、ごみ収集運搬業務の全ての事業者  
に対し、改めて収集時に出火の原因となるものを取り除くため  
の破袋確認作業を徹底するよう通知。

また、全町会に対して、ごみの適正な分別についての注意喚起を行う。



【ぼやの原因となったライター】

