

前回いただいたご意見への対応状況（東部第5区連合町会）

○戸山町会内に7本あった街灯が1本なくなっているため、確認してほしい。

令和4年11月11日の現地確認し、防犯灯を設置していた木柱がなくなっていることを確認しました。当該木柱の所管の確認に時間を要しましたが、関係団体に調査を依頼しても不明であったため、市が責任をもって当該木柱の交換をすることとしました。

工事については、令和5年12月15日にコンクリート柱を建柱し、防犯灯を再設置しました。



建柱したコンクリート柱

○子どもが通らない通学路の街灯の撤去を検討してほしい。

令和4年11月9日に現地確認し、当該道路については隣接して田畑が耕作されているため、農業用途での利用も考慮し、まずは浜館小学校から離れている2灯について廃止の手続きを行い、灯具を撤去しました。

その後、再設置の要望がないことを確認し、令和5年11月1日に残りの8灯について廃止手続きを行い、消灯しました。引き続き道路の利用状況を確認し対応します。



対象の街灯の配置図

○浜館公園の噴水が壊れているため直してほしい。

町会からの要望を受けて現地を確認し、令和5年8月に修繕工事を完了しました。



現況写真