

平成20年度耐震診断結果一覧表

学校名	棟	竣工年	構造	階数	診断結果	
					Is値	判定
筒井中	管理・特別教室棟	S54	RC	2	0.88	OK
	管理・特別教室棟	S54	RC	2	0.88	OK
	教室棟	S55	RC	3	0.77	OK
	教室棟	S54	RC	3	0.54	NG
	教室棟	S54	RC	3	0.54	NG
	特別教室棟	S37	S	1	0.37	NG
	渡り廊下	S55	RC	2	1.50	OK
	渡り廊下	S55	RC	2	1.50	OK
	屋内運動場	S40	S	2	0.002	NG
東中	教室棟	S46	RC	3	0.19	NG
	教室棟	S47	RC	3	0.19	NG
	屋内運動場	S47	S	2	0.31	NG
横内中	管理・特別教室棟	S56	RC	3	0.71	OK
	管理・特別教室棟	S56	RC	3	0.71	OK
	管理棟	S56	RC	3	0.83	OK
	普通教室棟	S56	RC	4	0.77	OK
	屋内運動場	S56	S	2	0.98	OK 注1
南中	管理・特別・教室棟	S47	RC	3	0.49	NG
	管理・特別・教室棟	S47	RC	3	0.49	NG
	屋内運動場	S47	S	2	0.22	NG
甲田小	管理・教室棟	S56	RC	4	0.59	NG
	教室棟	S56	RC	4	0.54	NG
	渡り廊下	S56	RC	2	0.54	NG
	管理・特別・教室棟	S56	RC	2	1.17	OK
	特別・教室棟	S56	RC	2	0.78	OK
佃小	特別・教室棟	S39	S	2	0.08	NG
	教室棟	S55	RC	4	0.67	NG
金沢小	教室棟	S43	RC	3	0.38	NG
	教室棟	S43	RC	3	0.38	NG
	教室棟	S44	RC	3	0.38	NG
	教室棟	S44	RC	3	0.38	NG
	管理・特別・教室棟	S43	RC	2	0.86	OK
西中	屋内運動場	S45	S	2	0.13	NG
	特別教室棟	S45	RC	3	0.42	NG
	特別教室棟	S45	RC	3	0.42	NG
	特別教室棟	S46	RC	3	0.42	NG
	管理・特別教室棟	S45	RC	2	0.75	OK
	管理・特別教室棟	S45	RC	3	0.75	OK
	管理・特別教室棟	S45	RC	2	0.75	OK
	渡り廊下	S45	RC	2	1.16	OK
	教室棟	S52	RC	3	0.85	OK
	屋内運動場	S47	S	2	0.28	NG
油川中	教室棟	S53	RC	4	0.59	NG
	管理・特別教室棟	S53	RC	4	0.61	NG
	管理・特別教室棟	S53	RC	4	0.61	NG
	特別教室棟	S54	RC	4	0.58	NG
	屋内運動場	S54	S	2	0.86	OK
横内小	管理・教室棟	S46	RC	2	0.41	NG
	管理・教室棟	S47	RC	3	0.41	NG
	管理棟	S47	RC	3	0.53	NG
	特別・教室棟	S47	RC	3	0.31	NG
	特別・教室棟	S47	RC	3	0.31	NG
	渡り廊下	S47	RC	2	0.61	NG
	屋内運動場	S48	S	2	0.05	NG
三内小	管理・教室棟	S44	RC	3	0.28	NG
	管理・教室棟	S45	RC	3	0.28	NG
	管理・特別教室棟	S45	RC	2	0.65	NG
	管理・特別教室棟	S45	RC	2	0.65	NG
	渡り廊下	S45	RC	2	1.37	OK
戸山西小	屋内運動場	S46	S	2	0.24	NG
	管理・特別教室棟	S56	RC	2	0.82	OK
	管理・特別教室棟	S56	RC	2	0.82	OK
	管理・特別教室棟	S56	RC	2	0.82	OK
	管理・特別教室棟	S56	RC	2	0.82	OK
	管理・特別教室棟	S56	RC	2	1.22	OK
	管理・教室棟	S56	RC	3	0.73	OK
	管理・教室棟	S56	RC	3	0.41	NG
	屋内運動場	S56	S	2	0.23	NG
	屋内運動場	S56	S	2	0.23	NG
浜館小	管理・特別・教室棟	S56	RC	3	0.48	NG
	教室棟	S56	RC	3	0.51	NG
	渡り廊下	S56	RC	1	0.48	NG
沖館小	特別・教室棟	S55	RC	4	0.65	NG
	特別・教室棟	S55	RC	4	0.61	NG
	管理・教室棟	S45	RC	3	0.41	NG
	屋内運動場	S56	S	2	0.71	OK
筒井小	管理・特別教室棟	S45	RC	3	0.48	NG
	特別・教室棟	S46	RC	2	0.79	OK
	管理・教室棟	S46	RC	3	0.19	NG
	管理・教室棟	S46	RC	3	0.19	NG
	屋内運動場	S48	S	2	0.26	NG

H20耐震診断実施校(15校)

【構造】

- RCは鉄筋コンクリート造、Sは鉄骨造を示す。

【Is値】

- Is値は構造耐震指標。震度6強の揺れの際に倒壊または崩壊する危険性は、Is値0.3未満は高い。0.3以上0.6未満は危険性がある。0.6以上は低い(国土交通省告示による)。文部科学省は耐震化推進指針で0.7以上の確保を求めている。表のOKは0.7以上、NGは0.7未満。

注1 横内中学校の屋内運動場に関しては、現行の耐震診断の評価方法では、Is値が0.98で「震度6強の揺れの際に倒壊または崩壊する危険性は低い」となるが、荷重伝達能力に不足が生じ、地震時に弱点となる恐れがありIs値の結果に関わらず補強が必要となる。