

小・中学校の耐震化の取組み状況について

(R4. 4. 1時点)

(単位:校)

耐震診断実施校

▼小学校

学校名	耐震化状況	
	校舎	屋内運動場
1 造道小学校	○	○
2 佃小学校	○	—
3 堤小学校	○	—
4 菟町小学校	○	—
5 橋本小学校	○	○
6 長島小学校	○	○
7 甲田小学校	○	—
8 千刈小学校	○	—
9 沖館小学校	○	◎
10 三内小学校	○	○
11 金沢小学校	☆	○
12 高田小学校	◎	○
13 原別小学校	◎	○
14 浜館小学校	○	—
15 筒井小学校	○	○
16 横内小学校	○	☆
17 野内小学校	○	—
18 浜田小学校	○	◎
19 小柳小学校	☆	☆
20 泉川小学校	○	○
21 浪館小学校	◎	○
22 幸畑小学校	○	○
23 大野小学校	◎	○
24 戸山西小学校	○	○
25 浪岡南小学校	○	○
26 浪岡北小学校	○	○

▼中学校

学校名	耐震化状況	
	校舎	屋内運動場
1 南中学校	○	○
2 古川中学校	○	○
3 油川中学校	○	◎
4 西中学校	☆	○
5 東中学校	☆	○
6 筒井中学校	○	☆
7 横内中学校	◎	○
8 浪岡中学校	○	○

【凡例】

- : 新耐震基準(昭和56年6月以降)で建設された建物
(耐震診断の対象外となります)
- ◎ : 耐震診断の結果がOKと判定された建物
- : 平成30年度までに耐震化が完了した建物
- △ : 現在、耐震化に着手している建物
- × : 耐震化未実施の建物
- ☆ : 改築(耐震診断後の改築)

状況	表中の記号	小学校		中学校		計
		校舎	屋内運動場	校舎	屋内運動場	
耐震診断実施		26	19	8	8	61
新耐震基準	—	0	7	0	0	7
判定結果がOK	◎	4	2	1	1	8
耐震化が必要		22	17	7	7	53
H30までに完了	○	20	15	5	6	46
現在、耐震化中	△	0	0	0	0	0
耐震化未実施	×	0	0	0	0	0
診断後の改築	☆	2	2	2	1	7

☆以下の学校は、校舎、屋内運動場ともに、新耐震基準(昭和56年

【小学校(16校)】

浪打小学校、合浦小学校、浦町小学校、古川小学校、篠田小学校
油川小学校、荒川小学校、東陽小学校、新城小学校、北小学校
筒井南小学校、新城中央小学校、三内西小学校、女鹿沢小学校
浪岡野沢小学校、本郷小学校

【中学校(11校)】

浪打中学校、佃中学校、沖館中学校、荒川中学校、新城中学校
甲田中学校、浦町中学校、造道中学校、戸山中学校、北中学校
三内中学校

《 青森市の学校耐震化率 100% 》

小学校 100%

中学校 100%

※各学校の全棟数から算出しています。