

小・中学校の耐震化の取組み状況について

(H30. 4. 1時点)

耐震診断実施校

▼小学校

学校名	耐震化状況	
	校舎	屋内運動場
1 造道小学校	○	○
2 佃小学校	○	—
3 堤小学校	○	—
4 菟町小学校	○	—
5 橋本小学校	○	○
6 長島小学校	○	○
7 甲田小学校	○	—
8 千刈小学校	○	—
9 沖館小学校	○	◎
10 三内小学校	○	○
11 金沢小学校	○	○
12 高田小学校	◎	○
13 原別小学校	◎	○
14 浜館小学校	○	—
15 筒井小学校	○	○
16 横内小学校	○	○
17 西田沢小学校	○	○
18 野内小学校	○	—
19 浜田小学校	○	◎
20 小柳小学校 (※1)	△	△
21 泉川小学校	○	○
22 浪館小学校	◎	○
23 幸畑小学校	○	○
24 大野小学校	◎	○
25 戸山西小学校	○	○
26 浪岡南小学校	○	○
27 浪岡北小学校	○	○

▼中学校

学校名	耐震化状況	
	校舎	屋内運動場
1 南中学校	○	○
2 古川中学校	○	○
3 油川中学校	○	◎
4 西中学校	○	○
5 東中学校	○	○
6 筒井中学校	○	○
7 横内中学校	◎	○
8 浪岡中学校	○	○

【凡例】

- : 新耐震基準(昭和56年6月以降)で建設された建物
(耐震診断の対象外となります)
- ◎ : 耐震診断の結果がOKと判定された建物
- : 平成29年度までに耐震化が完了した建物
- △ : 現在、耐震化に着手している建物
- × : 耐震化未実施の建物

【注釈】

※1:小柳小学校:平成24年度から改築事業を実施しております。
屋内運動場は平成27年度から改築工事を実施しており、平成28年度に完了しました。
校舎は平成29・30年度に改築工事を実施しております。

(単位:校)

状況	表中の記号	小学校		中学校		計
		校舎	屋内運動場	校舎	屋内運動場	
耐震診断実施		27	20	8	8	63
判定結果がOK	◎	4	2	1	1	8
耐震化が必要		23	18	7	7	55
H29までに完了	○	22	17	7	7	53
現在、耐震化中	△	1	1	0	0	2
未実施	×	0	0	0	0	0

※以下の学校は、校舎、屋内運動場ともに、新耐震基準(昭和56年6月以降)で建設された建物であり、耐震診断の対象外となります。

【小学校(18校)】

浪打小学校、合浦小学校、浦町小学校、古川小学校、篠田小学校、油川小学校、荒川小学校、東陽小学校、新城小学校、奥内小学校、後潟小学校、筒井南小学校、新城中央小学校、三内西小学校、女鹿沢小学校、浪岡野沢小学校、本郷小学校、大栄小学校

【中学校(11校)】

浪打中学校、佃中学校、沖館中学校、荒川中学校、新城中学校、甲田中学校、浦町中学校、造道中学校、戸山中学校、北中学校、三内中学校

《 青森市の学校耐震化率 99.3% 》

小学校 99.1%

中学校 100%

※各学校の全棟数から算出しています。