

以下に点検橋梁の判定区分を示す。

表-1

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

### 令和4年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分II以上を記載
1	岡田橋	オカダハン	森林軌道廃線通り線	1978	68	7.9	青森市	R4	II	コンクリート部材にひび割れが見られる。
2	三好跨線橋	ミヨシコセンキョウ	石江富田1号線	1969	150	9.4	青森市	R4	III	床版にはく離・鉄筋露出が見られる。
3	相野跨線橋	アイノコセンキョウ	石江富田8号線	1967	163	4.6	青森市	R4	III	支承部の腐食、床版に遊離石灰が見られる。
4	新青森駅南通り1号橋	シンアオモリエキミナミトオリ1ゴウキョウ	新青森駅南通り線	2007	46	13.5	青森市	R4	II	下部構造にひび割れが見られる。
5	高田野沢線1号橋	タカノサワセン1ゴウキョウ	高田野沢線	2013	16	8.2	青森市	R4	I	
6	細田橋	ホソダハン	東種本福田線	1994	33	16.8	青森市	R4	I	
7	境通二道橋	サカイトオリ2ゴウキョウ	境通2号線	1999	68	5	青森市	R4	II	コンクリート部材にひび割れが見られる。
8	八幡二道橋	ハチマン2ゴウキョウ	八幡荷越沢1号線	1997	65	5	青森市	R4	II	コンクリート部材にひび割れが見られる。
9	荷越沢二道橋	ニコサワ2ゴウキョウ	荷越沢35号線	1997	54	5	青森市	R4	II	コンクリート部材にひび割れが見られる。
10	横長根二道橋	ヨコナガネ2ゴウキョウ	荷越沢37号線	1998	44	5	青森市	R4	II	コンクリート部材にひび割れ等が見られる。
11	新町野小畑沢1号橋	シンマチノオノハタサワ1ゴウキョウ	新町野小畑沢線	—	2.9	6.3	青森市	R4	III	床版にひび割れ、剥離が見られる。
12	四ツ石田茂木野1号橋	ヨツイシタモギノイチゴウキョウ	四ツ石田茂木野線	—	4.5	7.7	青森市	R4	II	下部工にひびわれが見られる。
13	大星神社通り1号橋	オホホシジinjaトオリ1ゴウキョウ	大星神社通り線	—	11.5	4.8	青森市	R4	II	袖擁壁にひび割れが見られる。
14	中央卸売市場1-1号橋	チュウオウオロウシジヤウ1ゴウキョウ	中央卸売市場1号線	—	8.5	16.1	青森市	R4	II	間詰コンクリートにはく離、遊離石灰の滲出が見られる。
15	問屋町二丁目1-1号橋	トナヤチヨウニチヨウ1ゴウキョウ	問屋町二丁目1号線	—	7.7	6.8	青森市	R4	I	床版にうき、はく離・鉄筋露出が見られる。
16	合子沢2-1号橋	ゴウシザ2ノイチゴウキョウ	合子沢2号線	—	9	7.8	青森市	R4	I	防護柵に変形が見られる。
17	大矢沢4-1号橋	オオヤサワヨシチゴウキョウ	大矢沢4号線	—	1.8	4.6	青森市	R4	I	

## 令和4年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
18	四ツ石4-1号橋	ヨツイシヨノイチゴウキョウ	四ツ石4号線	—	5	3.5	青森市	R4	I	
19	筒井幸畑団地1号橋	ツツイコウハクダンチゴウキョウ	筒井幸畑団地線	—	2.5	14.8	青森市	R4	I	床版・橋台壁の接合部にはく離が見られる。
20	浜田20-1号橋	ハマダニシユウノイチゴウキョウ	浜田20号線	—	5	4.3	青森市	R4	I	
21	浜田30-1号橋	ハマダサンジュウノイチゴウキョウ	浜田30号線	—	3.6	6.4	青森市	R4	I	防護柵に変形が見られる。
22	豊浜橋	トヨハマハン	浜田105号線	—	7	6.2	青森市	R4	I	防護柵支柱のアンカーボルトに脱落が見られる。
23	豊浜橋側道橋	トヨハマハンソクドウキョウ	浜田105号線	—	10.3	1.7	青森市	R4	I	
24	幸畑33-1号橋	コウハクサンジュウサンノイチゴウキョウ	幸畑33号線	—	3	6.2	青森市	R4	I	地覆にひび割れが見られる。
25	幸畑44-1号橋	コウハクシヨウジュウヨンノイチゴウキョウ	幸畑44号線	—	2.4	13	青森市	R4	I	床版・橋台壁(の接合部)にはく離が見られる。
26	幸畑54-1号橋	コウハクシヨウジュウヨンノイチゴウキョウ	幸畑54号線	—	2.8	8.4	青森市	R4	I	地覆にひび割れが見られる。
27	駒込沢山1号橋	コマゴメザワヤマイチゴウキョウ	駒込沢山線	—	6.4	7.7	青森市	R4	I	地覆にひび割れが見られる。
28	戸山沢山1号橋	トヤマザワヤマイチゴウキョウ	戸山沢山線	—	2.7	5.9	青森市	R4	I	地覆にひび割れが見られる。
29	松森佃47-1号橋	マツモリツクダヨシユウナノイチゴウキョウ	松森佃47号線	—	2.1	3.8	青森市	R4	Ⅱ	床版に欠損が見られる。
30	松森佃81-1号橋	マツモリツクダハチジュウイチノイチゴウキョウ	松森佃81号線	—	4	15.2	青森市	R4	Ⅱ	床版・橋台壁にひび割れが見られる。
31	田屋敷5-1号橋	タヤシキコノイチゴウキョウ	田屋敷5号線	—	2.8	7.1	青森市	R4	I	防護柵に破損が見られる。
32	浜館87-1号橋	ハマダテハチジュウナノイチゴウキョウ	浜館87号線	—	3	3	青森市	R4	Ⅱ	床版、橋台壁にはく離・鉄筋露出が見られる。
33	駒込4-1号橋	コマゴメシヨウノイチゴウキョウ	駒込4号線	—	3.5	6.4	青森市	R4	Ⅱ	床版にはく離・鉄筋露出が見られる。
34	駒込小橋	コマゴメシヨウキョウ	駒込18号線	1972	4.5	7.3	青森市	R4	I	床版にひび割れが見られる。
35	駒込18-1号橋	コマゴメシヨウハチノイチゴウキョウ	駒込18号線	1972	5	7.3	青森市	R4	I	床版にひび割れが見られる。
36	小柳18-1号橋	コヤナキノウハチノイチゴウキョウ	小柳18号線	—	2.4	8.4	青森市	R4	I	
37	小柳18-2号橋	コヤナキノウハチニコウキョウ	小柳18号線	—	2.8	9	青森市	R4	I	床版にひび割れが見られる。

## 令和4年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
38	小柳25-1号橋	コヤナギニシユウゴノイチゴウキョウ	小柳25号線	—	3.2	6.5	青森市	R4	Ⅱ	床版にひび割れが見られる。
39	小柳26-1号橋	コヤナギニシユウロクノイチゴウキョウ	小柳26号線	—	3.4	6.3	青森市	R4	Ⅰ	床版にはく離・鉄筋露出が見られる。
40	小柳27-1号橋	コヤナギニシユウナナノイチゴウキョウ	小柳27号線	—	3.2	6.4	青森市	R4	Ⅰ	床版にはく離・鉄筋露出が見られる。
41	小柳124-1号橋	コヤナギヒヤクニシユウヨンノイチゴウキョウ	小柳124号線	—	3.3	6.4	青森市	R4	Ⅱ	床版にはく離・鉄筋露出が見られる。
42	沼川橋	ヌマカワハン	原別平新田線	—	3.3	7.1	青森市	R4	Ⅱ	床版・橋台壁の接合部に遊離石灰が見られる。
43	矢田前桑原1号橋	ヤタマエクワハライチゴウキョウ	矢田前桑原線	—	5.5	6.9	青森市	R4	Ⅱ	床版にはく離・ひび割れが見られる。
44	平新田八幡林2号橋	タイラシデンヤハタハヤシニコウキョウ	平新田八幡林線	—	1.9	6	青森市	R4	Ⅰ	
45	諏訪沢築木館1号橋	スワノサワツキノキダテイチゴウキョウ	諏訪沢築木館線	—	5.1	7.3	青森市	R4	Ⅱ	床版にはく離・鉄筋露出が見られる。
46	諏訪沢築木館2号橋	スワノサワツキノキダテニコウキョウ	諏訪沢築木館線	—	10.4	3.6	青森市	R4	Ⅱ	主桁にはく離・鉄筋露出が見られる。
47	諏訪沢野内1号橋	スワノサワノナイイチゴウキョウ	諏訪沢野内線	—	2.9	7.9	青森市	R4	Ⅱ	床版にひび割れ、遊離石灰、はく離・鉄筋露出が見られる。
48	諏訪沢野内2号橋	スワノサワノナイニコウキョウ	諏訪沢野内線	—	3.3	9.4	青森市	R4	Ⅱ	床版にジャンカが見られる。
49	諏訪沢野内3号橋	スワノサワノナイスンゴウキョウ	諏訪沢野内線	—	4.7	9.9	青森市	R4	Ⅲ	床版に欠損・鉄筋露出が見られる。
50	諏訪沢野内4号橋	スワノサワノナイヨンゴウキョウ	諏訪沢野内線	—	12.5	7.7	青森市	R4	Ⅰ	伸縮装置に欠損が見られる。
51	矢田橋	ヤダハン	諏訪沢野内線	—	6.7	5.7	青森市	R4	Ⅰ	床版に欠損が見られる。
52	諏訪沢野内5号橋	スワノサワノナイゴウキョウ	諏訪沢野内線	—	9	4.6	青森市	R4	Ⅲ	コンクリート部材全体に、ひび割れ、遊離石灰、はく離・鉄筋露出が見られる。
53	後滝矢田前1号橋	ウシロヤチヤタマエイチゴウキョウ	後滝矢田前線	—	2.4	3.8	青森市	R4	Ⅱ	床版にひび割れ、はく離・鉄筋露出が見られる。
54	原別2-2号橋	ハラベツニニコウキョウ	原別2号線	—	2.9	5.4	青森市	R4	Ⅰ	床版に外力によるひび割れ、漏水が見られる。
55	原別4-2号橋	ハラベツヨンニコウキョウ	原別4号線	—	2.4	7.7	青森市	R4	Ⅰ	
56	原別18-1号橋	ハラベツシユウハチノイチゴウキョウ	原別18号線	—	4.6	16	青森市	R4	Ⅱ	床版にひび割れ、遊離石灰、はく離が見られる。
57	原別36-1号橋	ハラベツサンシユウロクノイチゴウキョウ	原別36号線	—	2.3	5.1	青森市	R4	Ⅰ	

## 令和4年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
58	矢田前2-1号橋	ヤダマエニチゴウキョウ	矢田前2号線	—	2.2	5.5	青森市	R4	I	床版にはく離、漏水が見られる。
59	矢田前58-1号橋	ヤダマエゴジヨウハチノイチゴウキョウ	矢田前58号線	—	4.9	5.7	青森市	R4	II	床版にジャンカ、はく離・鉄筋露出が見られる。
60	平新田4-1号橋	タイランデンヨンノイチゴウキョウ	平新田4号線	—	4.5	4.3	青森市	R4	II	床版にはく離・鉄筋露出が見られる。
61	築木館1-2号橋	ツキノキダテイチノニコウキョウ	築木館1号線	—	12.6	4.8	青森市	R4	I	間詰め部に遊離石灰が見られる。
62	築木館1-3号橋	ツキノキダテイチノサンゴウキョウ	築木館1号線	—	8.1	4.4	青森市	R4	II	桁の鋼部材に腐食が見られる。
63	築木館1-4号橋	ツキノキダテイチノヨゴウキョウ	築木館1号線	—	8.5	4.8	青森市	R4	II	間詰め部に遊離石灰が見られる。
64	三本木滝沢1号橋	サンボンキダキサウイチゴウキョウ	三本木滝沢線	—	3.9	7.9	青森市	R4	I	
65	三本木滝沢2号橋	サンボンキダキサウニコウキョウ	三本木滝沢線	—	3.2	8.1	青森市	R4	I	
66	馬屋尻1-1号橋	マヤシリチノイチゴウキョウ	馬屋尻1号線	—	3.6	5.4	青森市	R4	I	地覆にはく離・鉄筋露出が見られる。
67	宮田1-1号橋	ミヤタイチノイチゴウキョウ	宮田1号線	—	2.8	4.4	青森市	R4	II	床版にはく離が見られる。
68	宮田1-2号橋	ミヤタイチノニコウキョウ	宮田1号線	—	3	4.3	青森市	R4	II	床版にはく離・鉄筋露出が見られる。
69	宮田4-1号橋	ミヤタヨノイチゴウキョウ	宮田4号線	—	3.6	6.4	青森市	R4	II	床版にはく離・鉄筋露出が見られる。
70	宮田10-1号橋	ミヤタジュノイチゴウキョウ	宮田10号線	—	3.5	4	青森市	R4	II	床版にうき、はく離・鉄筋露出が見られる。
71	宮田10-2号橋	ミヤタジュノニコウキョウ	宮田10号線	—	3.3	3.3	青森市	R4	II	床版にはく離・鉄筋露出が見られる。
72	矢田6-1号橋	ヤダロクノイチゴウキョウ	矢田6号線	—	3.3	5.8	青森市	R4	I	
73	矢田6-2号橋	ヤダロクノニコウキョウ	矢田6号線	—	2.3	5	青森市	R4	II	橋台基礎にはく離・鉄筋露出が見られる。
74	久栗坂矢田1号橋	クグリザカヤダイチゴウキョウ	久栗坂矢田線	—	6.7	3.8	青森市	R4	I	地覆に欠損が見られる。
75	野内28-1号橋	ノインジヨウハチノイチゴウキョウ	野内28号線	—	8.5	6.2	青森市	R4	II	橋台(基礎)の洗掘。
76	野内33-1号橋	ノインジヨウハチノイチゴウキョウ	野内33号線	—	3.4	6.6	青森市	R4	II	床版にひび割れ、遊離石灰が見られる。
77	久栗坂12-1号橋	クグリザカジュノイチゴウキョウ	久栗坂12号線	—	4	7.4	青森市	R4	III	床版にひび割れ、うき、はく離・鉄筋露出が見られる。

## 令和4年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
78	久栗坂14-2号橋	クグリザガジユウヨノコウキョウ	久栗坂14号線	—	3.4	4.8	青森市	R4	Ⅱ	橋台堅壁にひび割れ、うき、はく離が見られる。
79	八幡橋	ハチマンバン	浅虫12号線	1967	7	4	青森市	R4	Ⅲ	コンクリート部材全体にひび割れ、遊離石灰、はく離・鉄筋露出が見られる。
80	浅虫14-1号橋	アサムシジュウヨノイチゴウキョウ	浅虫14号線	—	4	4.6	青森市	R4	Ⅲ	床版に広範囲にはく離・鉄筋露出が見られる。
81	湯の川橋	ユノカワバン	浅虫16号線	1967	6	4.9	青森市	R4	Ⅱ	橋台堅壁にジャンカ欠損が見られる。
82	銀杏橋	ギンナンバン	浅虫20号線	—	7.8	4	青森市	R4	Ⅰ	堅壁に漏水が見られる。
83	浅虫25-1号橋	アサムシニジュウゴノイチゴウキョウ	浅虫20号線	—	3.6	3.7	青森市	R4	Ⅰ	
84	戸山団地38-1号橋	トヤマダンチヤクサンシユウハチノイチゴウキョウ	戸山団地38号線	—	2.5	13.5	青森市	R4	Ⅰ	高欄に変形が見られる。
85	戸山団地127-1号橋	トヤマダンチヤクサンシユウナナノイチゴウキョウ	戸山団地38号線	2001	14	9	青森市	R4	Ⅰ	
86	吉野田派立1号橋	ヨシノダハダチイチゴウキョウ	吉野田派立線	1985	3.5	6.4	青森市	R4	Ⅰ	
87	吉野田派立2号橋	ヨシノダハダチニゴウキョウ	吉野田派立線	1985	2.9	7.1	青森市	R4	Ⅰ	
88	樽沢上福館1号橋	タルザワカミフクダイチゴウキョウ	樽沢上福館線	1985	3	5.3	青森市	R4	Ⅱ	橋台堅壁に洗い出し欠損が見られる。
89	樽沢上福館2号橋	タルザワカミフクダニゴウキョウ	樽沢上福館線	1980	3.6	5.2	青森市	R4	Ⅰ	
90	吉内稲村1号橋	キチナイナムライチゴウキョウ	吉内稲村線	1981	2.5	8.6	青森市	R4	Ⅰ	
91	吉内稲村2号橋	キチナイナムラニゴウキョウ	吉内稲村2号橋	1981	3.7	8.6	青森市	R4	Ⅱ	頂版に漏水が見られる。
92	北中野細野1号橋	キタナカノホソノイチゴウキョウ	北中野細野線	1980	5.3	7.2	青森市	R4	Ⅱ	橋台堅壁に遊離石灰が見られる。
93	北中野細野2号橋	キタナカノホソノニゴウキョウ	北中野細野線	1979	9.3	5.5	青森市	R4	Ⅱ	橋台に鉄筋の露出が見られる。
94	駅前橋	エキマエバン	大釈迦駅前線	1972	1.8	7.4	青森市	R4	Ⅰ	
95	梵珠橋	ボンジュバン	梵珠線	1982	7.1	7	青森市	R4	Ⅰ	
96	杉五橋	スキゴバン	杉沢五本松線	2001	9	11	青森市	R4	Ⅰ	
97	館野橋	タテノバン	館野線	1980	3	5.3	青森市	R4	Ⅱ	橋台堅壁から表面剥離が見られる。

## 令和4年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
98	杉沢橋	スキザワハン	杉沢旧国道線	1972	3.5	8.1	青森市	R4	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出が見られる。
99	林本橋	ハヤシモトハン	林本高屋敷線	1980	10.5	5.5	青森市	R4	Ⅰ	
100	羽黒平橋	ハグロタイハン	羽黒平沙汰線	1978	5.8	4.9	青森市	R4	Ⅰ	
101	東京由松橋	トウキョウヨシマツハン	東京由松線	1978	4.5	5.3	青森市	R4	Ⅱ	主桁に剥離が見られる。
102	二股橋	フタマタハン	一ツ森線	1979	9.4	7.3	青森市	R4	Ⅱ	主桁にひびわれ・遊離石灰が見られる。
103	一ツ森橋	ヒツモリハン	一ツ森線	1979	14.3	6.3	青森市	R4	Ⅱ	下部構造にひびわれ・遊離石灰が見られる。
104	墓所橋	ホシヨハン	墓所線	1989	5	2.3	青森市	R4	Ⅱ	
105	加茂橋	カモハン	台湾線	1978	10	4.9	青森市	R4	Ⅱ	主桁及び支承部に腐食が見られる。
106	銀杏木橋	イチヨウキハン	銀杏木線	1977	3.3	3.5	青森市	R4	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
107	岸田橋	キンタハン	岸田線	1979	12.5	3.7	青森市	R4	Ⅱ	主桁間詰め部に遊離石灰が見られる。
108	平野1号橋	ヒラノイチゴウキョウ	平野4号線	1978	5.8	7	青森市	R4	Ⅰ	
109	平野2号橋	ヒラノニゴウキョウ	平野4号線	1977	2.5	6	青森市	R4	Ⅰ	
110	天狗平橋	テングダイラハン	天狗平線	1979	10.4	3.2	青森市	R4	Ⅱ	主桁にひびわれ・遊離石灰が見られる。
111	馬コロバン橋	ウマコロバンハン	馬コロバン田行線	1979	10	3.7	青森市	R4	Ⅱ	主桁間詰め部に遊離石灰が見られる。
112	五丹橋	ゴタンハン	五丹巻乃村持場線	1979	9.5	3.4	青森市	R4	Ⅱ	主桁間詰め部に遊離石灰が見られる。
113	五郎左エ門橋	ゴロウサエモンハン	五郎左エ門線	1997	7.8	6.7	青森市	R4	Ⅰ	
114	五郎左エ門1号橋	ゴロウサエモンイチゴウハン	五郎左エ門線	1979	5.2	4.3	青森市	R4	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出が見られる。
115	五郎左エ門2号橋	ゴロウサエモンニゴウハン	五郎左エ門線	1979	3.7	4	青森市	R4	Ⅱ	床版基礎部にひびわれが見られる。
116	五郎左エ門3号橋	ゴロウサエモンサンゴウハン	五郎左エ門線	1979	3.9	4	青森市	R4	Ⅱ	床版基礎部にひびわれが見られる。
117	五郎左エ門4号橋	ゴロウサエモンヨンゴウハン	五郎左エ門線	1979	3.9	3.9	青森市	R4	Ⅱ	床版基礎部にひびわれが見られる。

## 令和4年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
118	追野倉橋	オイノクラハン	追野倉線	1979	11.4	3.8	青森市	R4	Ⅱ	橋台にひび割れ・遊離石灰が見られる。
119	片子都谷森橋	カタコトヤモリハン	片子都谷森1号線	1979	5.5	3	青森市	R4	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出が見られる。
120	浪平橋	ナミヒラハン	東種本福田線	1994	11.8	16.8	青森市	R4	Ⅰ	
121	若松東種本1号橋	ワカマツヒガンタネモイコウハン	田ノ沢17号橋	1973	6.8	10	青森市	R4	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
122	若松東種本2号橋	ワカマツヒガンタネモトコウハン	若松東種本線	1973	4.5	10	青森市	R4	Ⅱ	橋台縦壁のひびわれが見られる。
123	富田橋	トミタハン	富田1号線	1978	2.4	6.4	青森市	R4	Ⅱ	橋台縦壁のひびわれが見られる。
124	富田1号橋	トミタイチゴウハン	富田3号線	1978	4	3.8	青森市	R4	Ⅰ	
125	宮下橋	ミヤシタハン	松元2号線	1980	7.5	5.6	青森市	R4	Ⅱ	主桁に腐食が見られる。
126	田ノ沢17号橋	タノサワジウナナコウハン	田ノ沢17号線	1977	6	4.3	青森市	R4	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出が見られる。
127	野木嶋橋	ノギジマハン	野木嶋橋	1981	8	4.63	青森市	R4	Ⅱ	主桁に腐食が見られる。
128	御社橋	オヤシロハン	目倉石1号線	1979	11.8	4.9	青森市	R4	Ⅱ	間詰め部に遊離石灰が見られる。
129	赤平橋	アカヒラハン	赤平2号線	1980	9.3	3.8	青森市	R4	Ⅰ	間詰め部に軽微な遊離石灰が見られる。
130	赤平1号橋	アカヒライチゴウハン	赤平2号線	1980	3.6	3	青森市	R4	Ⅰ	
131	浅沢橋	アサザワハン	目倉石3号線	1979	9.4	5	青森市	R4	Ⅱ	主桁に漏ひびわれ・遊離石灰が見られる。
132	西花岡橋	ニシハナオカハン	西花岡3号線	—	2.3	14	青森市	R4	Ⅰ	
133	稲本橋	イナモトハン	稲本4号線	1978	3	3	青森市	R4	Ⅰ	
134	福島橋	フクシマハン	福島港線	1985	8	5.5	青森市	R4	Ⅰ	
135	高田道橋	タカダドウハン	高田道線	1963	2.4	3	青森市	R4	Ⅱ	橋台に剥離・ひびわれが見られる。
136	赤茶1号橋	アカチャイチゴウハン	赤茶3号線	1963	2.4	3.9	青森市	R4	Ⅰ	
137	赤茶6号橋	アカチャロクゴウハン	赤茶6号線	1985	8	5.5	青森市	R4	Ⅰ	

## 令和4年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
138	赤茶8号橋	アカチャハチゴウバン	赤茶8号線	1985	8.4	5.5	青森市	R4	I	
139	東富田1号橋	ヒガシミタイチゴウバン	東富田4号線	1963	3.3	2.4	青森市	R4	I	
140	東富田2号橋	ヒガシミタニコウバン	東富田4号線	1963	2.4	2.4	青森市	R4	I	
141	東富田3号橋	ヒガシミタサンゴウバン	東富田5号線	1963	3.9	2.9	青森市	R4	II	床版に剥離が見られる。
142	西富田1号橋	西富田1号線	1963	3.7	2.5	青森市	R4	II	下部工に洗い出し欠損が見られる。	
143	西富田3号橋	ニシミタサンゴウバン	西富田5号線	1963	2.4	3	青森市	R4	I	
144	西富田4号橋	ニシミタヨコウバン	西富田7号線	1963	2.4	3	青森市	R4	I	
145	西富田6号橋	ニシミタロコウバン	中道線	1985	9.5	5	青森市	R4	I	
146	扇田1号橋	オウキダイチゴウバン	扇田2号線	1986	10.5	4.1	青森市	R4	II	下部工にひびわれ・遊離石灰が見られる。
147	扇田3号橋	オウキダサンゴウバン	扇田5号線	1977	2.4	3	青森市	R4	II	主桁にひびわれ・欠損が見られる。
148	扇田6号橋	オウキダロコウバン	扇田10号線	1986	10.4	5	青森市	R4	II	下部工にひびわれ・遊離石灰が見られる。
149	扇田7号橋	オウキダナナゴウバン	扇田10号線	1986	10.4	5	青森市	R4	II	下部工にひびわれが見られる。
150	白鳥沼6号橋	シラトリヌマコウバン	白鳥沼2号線	1986	9.4	5	青森市	R4	I	
151	白鳥沼橋	シラトリヌマバン	白鳥沼4号線	1986	2.6	4	青森市	R4	I	
152	扇田富岡1号橋	オウキダトミカイチゴウバン	扇田富岡線	1977	3.1	3	青森市	R4	II	床版のひびわれが見られる。
153	扇田富岡2号橋	オウキダトミオカニコウバン	扇田富岡線	1977	2.9	3	青森市	R4	I	
154	大沼袋1号橋	オオヌマブクロイゴウバン	大沼袋2号線	1980	6.3	4.6	青森市	R4	I	
155	大沼袋2号橋	オオヌマブクロニコウバン	大沼袋4号線	1980	6.3	4.6	青森市	R4	I	
156	増館2号橋	マスタテニコウバン	増館21号線	—	2.9	4.5	青森市	R4	I	
157	増館4号橋	マスタテヨコウバン	増館39号線	—	1.6	7.5	青森市	R4	I	

## 令和4年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
158	赤茶9号橋	アカチャキュウゴウハン	赤茶11号線	1986	8.4	5.5	青森市	R4	I	
159	蛭沢橋	ホタルザワハン	蛭沢1号線	1974	1.6	4.4	青森市	R4	I	
160	三太1号橋	サントイチゴウハン	三太線	1974	5.7	5.4	青森市	R4	Ⅱ	橋台にひび割れ・遊離石灰が見られる。
161	三太2号橋	サントニゴウハン	三太線	1974	7.9	5.7	青森市	R4	Ⅱ	橋台堅壁に漏水・遊離石灰が見られる。
162	樋田吉野橋	トイタヨシノダハン	樋田吉野線	1976	3.7	8	青森市	R4	Ⅱ	頂版に剥離・鉄筋露出が見られる。
163	十川橋	トガウハン	十川線	1976	3.7	8	青森市	R4	I	
164	下村2号橋	シタムラニゴウハン	下村線	1977	1.7	6	青森市	R4	I	
165	八重田60-1号橋	ヤエダロクジュウノイチゴウキョウ	八重田60号線	—	2.6	6.5	青森市	R4	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
166	下神田橋	シモカンダハン	横内24号線	2013	13.7	4.5	青森市	R4	I	