


事故の報告について

事故発生日	発生時間	発生場所	賠償内容
令和6年2月17日	午後10時30分頃	安田字若松	車両修理費
概要	農道安田4号線を走行中の車両が道路のくぼみに落ち、左側前輪タイヤを損傷した事故。		



事故発生現場



道路幅員 W=3.5m
くぼみの大きさ
幅 70cm
長さ 100cm
深さ 11cm



損傷車両



左側前輪タイヤ及び
ホイールの損傷

