


事故の報告について

事故発生日	発生時間	発生場所	賠償額(円)	賠償内容	専決処分年月日
令和3年9月6日	午後8時00分頃	桑原字稲葉		車両修理費	
概要 市道矢田前桑原線を走行中の車両が道路の穴に落ち、左側前輪タイヤを損傷した事故。					



事故発生現場

損傷車両

施工後

