


### 事故の報告について

| 事故発生日                                      | 発生時間     | 発生場所   | 賠償額(円) | 賠償内容  | 専決処分年月日 |
|--|----------|--------|--------|-------|---------|
| 令和3年4月15日                                  | 午後7時30分頃 | 駒込字桐ノ沢 |        | 車両修理費 |         |
| 概要 市道駒込1号線を走行中の車両が道路の穴に落ち、左側前輪ホイールを損傷した事故。 |          |        |        |       |         |



事故発生現場

損傷車両

施工後

